LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT

23.01.2023
Drucksache 8/2158

öffentlich

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

–

Mitglied des Landtages Hannes Loth (AfD)

Umsetzung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Kleine Anfrage - **KA 8/1190**

Sehr geehrter Herr Präsident,

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - auf die o. g. Kleine Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Armin Willingmann
Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt

Hinweis: *Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader.*
Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen.

(Ausgegeben am 23.01.2023)

Antwort der Landesregierung
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Mitglied des Landtages Hannes Loth (AfD)

Umsetzung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Kleine Anfrage - **KA 8/1190**

Vorbemerkung des Mitglieds des Landtages:

Im Rahmen der Aktuellen Debatte „15. Weltnaturkonferenz (CBD COP 15) in Montreal. Chancen und Auswirkungen für Sachsen-Anhalt“ berichtete die Abgeordnete Sandra Hietel-Heuer (CDU) über die Erfolge des „Isar-Plan“, die während einer Delegationsreise von Teilen des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt (UWE), in München (12. – 15.09.2022), wahrgenommen wurden. Beispielhaft wurde im Plenum über die Adaptation einzelner Exemplare des Eisvogels an den Badebetrieb im Bereich der renaturierten Isar berichtet.

Das wirft allerdings einige Fragen auf, wie die Ergebnisse der Delegationsreise zu werten sind bzw. von der Regierungskoalition umgesetzt werden, denn der „Isar-Plan“ betraf die Renaturierung von acht Flusskilometern im Stadtgebiet München, dauerte in der Umsetzung elf Jahre und kostete 35 Mio. EUR, die von der Stadt München und dem Freistaat Bayern aufgewendet wurden. Zudem fordert der dem UWE vorgestellte Plan „Wasserzukunft Bayern 2050: Wasser neu denken!“ eine „Wassermilliarde“ und zusätzliches Personal, um diesen umsetzen zu können.

Antwort der Landesregierung
erstellt vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt

Vorbemerkung:

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)[1] gibt seit dem Jahr 2000 den Ordnungsrahmen für die Bewirtschaftung der Gewässer vor. Demnach müssen die Mitgliedstaaten Maßnahmen planen und umsetzen, um die Anforderungen der WRRL zu

[1] RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

erfüllen. In Sachsen-Anhalt werden hierzu die wasserrechtlichen Mindest-anforderungen umgesetzt. Der Landesregierung liegen keine Angaben dazu vor, ob bei der Umsetzung des „Isar-Plans“, auf den in der Vorbemerkung Bezug genommen wird, weitere Aspekte berücksichtigt wurden, die über die Anforderungen der WRRL hinausgehen.

1. Wie viele Fließgewässer bzw. Abschnitte von Fließgewässern entsprechen in Sachsen-Anhalt nicht den Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie? Für welche dieser Gewässer bzw. Gewässerabschnitte lassen sich daraus Handlungsbedarf oder Renaturierungsprojekte ableiten? Bitte die entsprechenden Gewässer und -abschnitte (km Gewässerlängen) listen und dazu den notwendigen Bedarf bzw. die aktuell geförderten oder geplanten Projekte mit Zielsetzungen zuordnen.

In Sachsen-Anhalt entspricht kein Oberflächenwasserkörper vollständig den Anforderungen, die sich aus der WRRL ergeben und die durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)[2] und die Oberflächengewässerverordnung (OGewV)[3] umgesetzt sind. Maßgeblich für die Einstufung des Gewässerzustands ist danach immer das Ergebnis der schlechtesten Bewertungskomponente. In jedem Oberflächenwasserkörper wird mindestens die Umweltqualitätsnorm eines ubiquitär vorkommenden Stoffs wie Quecksilber überschritten.

Im Zusammenhang mit Renaturierungsprojekten ist die für die Bewertung unterstützend heranzuziehende Komponente „Morphologische Bedingungen“ maßgeblich, wenn der ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial mit „schlechter als gut“ eingestuft ist. Die Anlage enthält eine Übersicht über die Gewässerlängen, bei denen die Gewässerstruktur als stark geschädigt bzw. übermäßig geschädigt klassifiziert ist. Für diese Gewässerabschnitte ergibt sich ein Bedarf zur Strukturverbesserung. Die Anlage enthält eine Zuordnung der Maßnahmen, die überwiegend mit Mitteln der Europäischen Union und Landesmitteln finanziert werden. Welche Vorhaben in der aktuellen Förderperiode 2022-2027 noch beantragt werden, ist für den größten Teil der Maßnahmen nicht bekannt.

2. Bezogen auf Frage 1: Wann rechnet die Landesregierung damit, die Fließgewässer bzw. Gewässerabschnitte, die nicht den Zielen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entsprechen, wiederhergestellt zu haben? Bitte die entsprechenden Zeitpläne zuordnen.

Nach den gesetzlichen Regelungen können auf Grund natürlicher Gegebenheiten, Fristverlängerungen auch über das Jahr 2027 in Anspruch genommen werden, die aufgrund natürlicher Verhältnisse erforderlich werden (§ 31 WHG). Es ist Konsens zwischen den Fachleuten der Bund- Länder- Arbeitsgemeinschaft Wasser

[2] Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist

[3] Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist

(LAWA), dass aquatische Ökosysteme nach einer Renaturierung Zeit benötigen, bis sich die natürlich vorkommenden Arten wieder angesiedelt haben. Dieser Prozess kann bis zu 40 Jahre dauern. Die Dauer hängt von den jeweiligen Randbedingungen im konkreten Einzelfall ab und kann nicht verlässlich prognostiziert werden.

3. Bezogen auf Frage 1 und 2: Ist das Personal der Landesbehörden entsprechend qualifiziert und ausreichend, um die spezifischen Planungen, Arbeiten und Evaluierungen, die notwendig sind, um die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, vorzunehmen bzw. anzuweisen? Welche gesellschaftlichen Akteure können bzw. sollen die Landesbehörden dabei unterstützen? Wenn nein, wie viele Stellen sind in den jeweiligen Landesbehörden zusätzlich in den nächsten vier Jahren neu zu besetzen?

Siehe Antwort auf die Frage zwei.

Die personelle Ausstattung und die Qualifikation des Personals der Landesbehörden reichen aus, um die Investitionen (siehe Frage vier) umzusetzen. Die Personalausstattung muss ggf. evaluiert werden, wenn das Landeswassergesetz geändert wird oder in Zukunft mehr Mittel zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung stehen.

Renaturierungsprojekte an Gewässern führen in der laufenden Förderperiode vor allem der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz und die Unterhaltungsverbände durch. An Bundeswasserstraßen setzt zudem die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Maßnahmen um. Synergien entstehen durch die Umsetzung naturschutzfachlich ausgerichteter Vorhaben der Naturschutzverwaltung und der Naturschutzverbände- und Institutionen im Gewässer- und Auenbereich, sowie durch Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Dritter. Zur wissenschaftlichen Begleitung von Maßnahmen und zur Berücksichtigung von Klimafolgenaspekten, arbeitet das Land mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Für einen breiten Dialog mit den gesellschaftlichen Akteuren sind ein Gewässerbeirat und zwei Gewässerforen eingerichtet. In diesen Gremien sind gesellschaftliche Akteure eingebunden und unterstützen die Landesbehörden bei der Umsetzung der Anforderungen.

4. Bezogen auf Frage 1 bis 3: Mit welchem Gesamt-Investitionsbedarf rechnet die Landesregierung, um die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen? Bitte den Einsatz der Mittel (EUR) entsprechend der jährlichen Investition unterschieden nach Personal, Planung, Projekten und wasserbaulichen Arbeiten darstellen. Dazu bitte alle Investitionen und Förderungen auflisten, die das Land Sachsen-Anhalt im Haushaltsjahr 2023 in den relevanten Einzelplänen (nach Titelgruppen und Titel) einsetzt, oder über Verpflichtungsermächtigungen geplant hat, um die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen.

Zurzeit liegen für den überwiegenden Teil der Maßnahmen des dritten Bewirtschaftungszeitraumes der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie noch keine konkret untersetzten Maßnahmen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und

Wasserwirtschaft und der Unterhaltungsverbände vor. Daher ist eine belastbare Ermittlung des Gesamt- Investitionsbedarfes und der jährlichen Kosten nicht möglich.

Von 2022 bis 2027 hat das Land geplant, 64 Mio. Euro für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms einzusetzen. Das sind europäische und Landesmittel.

Davon sind für das Haushaltsjahr 2023 folgende Mittel geplant:

Kapitel / Titel	**Mittel [Euro]**	**Verpflichtungsermächtigungen 2023 [Euro]**
1390 684 73	6.700.000	
1390 684 77	3.000.000	
1391 684 73	320.000	
1512 684 74	80.000	4.320.000
1514 684 74	2.233.400	
1505 TGr. 63	2.059.000	2.000.000
1505 TGr. 67	1.350.000	350.000

5. Im Ergebnis der Fragen 1 bis 4: Kann die Landesregierung mit den dargestellten Aktivitäten und Aufwendungen die verpflichtenden Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie im aktuellen Berichtszeitraum erreichen? Wenn nein, wo liegen dann weitere Ursachen, die dafür verantwortlich sind bzw. in welchen Bereichen müssen Aufwand und Aktivitäten verstärkt werden? Wann geht die Landesregierung dann davon aus, die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen?

Alle für den aktuellen Bewirtschaftungszeitraum signifikanten Belastungen wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme ermittelt und waren Grundlage für die Maßnahmenplanung 2022 – 2027. Die Maßnahmenplanung enthält damit alle zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen, die bis 2027 begonnen sein müssen. Zur Frage der Zielerreichung wird auf die Antworten zu den Fragen 2 und 3 verwiesen.

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
EL03OW01-00	Elbe - von uh. Mdg. Weinske bis oh. Mdg. Saale	nicht gut	nicht gut	209,3	20,0	34,1	Vollständige Beseitigung des Schöpfwerkes Kleindröben einschließlich aller Bauwerke außerhalb der durch die Agrargenossenschaft Kleindröben genutzten Trafostation, sowie ober- und unterirdischer Anlagen; Vollständige Beseitigung des Schöpfwerk Mauken einschließlich aller Bauwerke sowie ober- und unterirdischer Anlagen (LP 1 - 4); Beseitigung der Verrohrung im Graben 16 Axien (LP 1 - 4); Beseitigung der Verrohrung im Graben 16 Axien (LP 5 - 9 und Bau)	
EL03OW02-00	Fundergraben	nicht gut	nicht gut	12,0	3,1	0,0		
EL03OW03-00	Rossel	nicht gut	nicht gut	38,5	5,5	1,1	Gewässerentwicklungskonzept Rossel; Umbau Wehranlage Buchholzmühle an der Rossel südlich von Thießen (LP 3 - 4); Umbau Wehranlage Hundeluft an der Rossel südlich von Hundeluft (LP 3 - 4); Umbau Wehranlage Mühle Mühlstedt an der Rossel in Mühlstedt (LP 3 - 4); Laufverlegung der Rossel durch die ehemalige Mühlenanlage südlich von Weiden (LP 3 - 4); Umbau Sohlgleite Meinsdorf an der Rossel in Meinsdorf (LP 3 - 4); Rossel Abschnitt 25 Wiederherstellung natürlicher Gewässerbettführung-Laufverlegung und standortgerechte Bepflanzung innerhalb Entwicklungskorridor südlich Meinsdorf (LP 3-4); Rossel Abschnitt 23 Wiederherstellung natürlicher Gewässerbettführung-Laufverlegung, Rückbau von Bauwerken, Totholzeinbau und standortgerechte Bepflanzung im Entwicklungskorridor nördlich Meinsdorf (LP 3-4); Rossel Abschnitt 19 Wiederherstellung natürlicher Gewässerbettführung-Laufverlegung, Totholzeinbau und standortgerechte Bepflanzung innerhalb Entwicklungskorridor östlich Thießen (LP 3-4); Rossel Abschnitt 12 Wiederherstellung natürlicher Gewässerbettführung-Laufverlegung, Totholzeinbau und Bepflanzung innerhalb Gewässerentwicklungskorridor nördlich von Bräsen (LP 3-4); Rossel Abschnitt 10 Wiederherstellung Gewässerbettführung östlich von Bräsen (LP 3-4); Rossel Abschnitt 7 u. 8 Wiederherstellung Gewässerbettführung westlich Grochewitz (LP 3-4); Rossel Abschnitt 17 Wiederherstellung Gewässerbettführung-Neutrassierung Gewässerlauf südlich von Hundeluft Rossel Abschnitt 17 (LP 3-4); Umbau Sohlgleite Meinsdorf an der Rossel in Meinsdorf (LP 5 - 9, BÜ und Bau); Umbau Wirtschaftsbrücke Bräsen an der Rossel nördlich von Bräsen (LP 5-9, Bau, öBÜ); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Kupferhammer Thießen/Rossel LP 1-2	GM Rossel Abschnitt 10/12 (km 19+230 - 19+400 und km 20+010 - 20+600) Abschnitt Bräsen (LP 5-8, Bau, öBü); GM Rossel Abschnitt 17/19 (km 13+500 - 14+870, km 15+630 - 16+100) Abschnitt Thießen; LP 5-8 (HOAI), Bau und Grunderwerb; GM Rossel Abschnitt 23 (km 5+093 - 6+560) Abschnitt Mühlstedt; LP 5-8 (HOAI), Bau und Grunderwerb; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Kupferhammer Thießen an der Rossel, LP 3-4; Umbau Wehranlage Buchholzmühle an der Rossel südlich von Thießen; LP 5-8, Bau und Grunderwerb; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Meinsdorf an der Rossel in Meinsdorf; LP 1-4 (HOAI); Herstellung der ökologische Durchgängigkeit in der Rossel am Forellenhof Thießen nordwestlich von Thießen; LP 1-4 (HOAI); Schaffung der ökolog. Durchgängigkeit sowie morphologischer Strukturverbesserung mit einhergehender Laufverlängerung durch Umverlegung des Fließgewässers Rossel am Standort Hundeluft (LP 3-7, Bau); Herstellung der ökolog. Durchgängigkeit im Zusammenhang mit der morphologischen Verbesserung in der Rossel am Standort Weiden (LP 3-7, Bau); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Kuperhammer Thießen an der Rossel, LP 5-8; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Rossel am Forellenhof Thießen nordwestlich von Thießen, LP 5-8
EL03OW04-00	Olbitzbach	nicht gut	nicht gut	20,8	1,5	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW05-00	Fließgraben (Landwehr) - einschl. Kemberger Flieth - Unterlauf	nicht gut	nicht gut	116,0	46,6	48,3	Rückbau Stauanlage 2 Schnellin (Landwehr); Rückbau Stauanlage Eutzsch (Landwehr)	Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW06-00	Kemberger Flieth - Oberlauf	nicht gut	nicht gut	29,4	11,5	2,9	Rückbau Stauanlage Rotta und Umbau zur Sohlgleite (Kemberger Flieth)	Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche; Rückbau Stauanlage Kemberg und Umgestaltung Sohlabsturz Abzweig Kemberger Freibach, LP 1-4
EL03OW08-00	Ziekoer Bach	nicht gut	nicht gut	5,6	0,8	1,0		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW09-00	Wörpener Bach	nicht gut	nicht gut	8,7	0,4	0,6		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW10-00	Grieboer Bach	nicht gut	nicht gut	12,6	1,0	1,3		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW11-00	Rischebach	nicht gut	nicht gut	24,6	5,4	2,8	Rückbau Stauanlagen 28 und 29 Köpnick (Zahnabach)	Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW12-00	Fauler Bach	nicht gut	nicht gut	8,1	2,6	0,7		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW13-00	Zahna	nicht gut	nicht gut	41,5	6,9	1,9	Rückbau Stauanlage 15 Jahmo (Zahnabach)	Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW14-00	Pretzscher Bach (im OL: Moschwiger Mühlbach)	nicht gut	nicht gut	14,3	7,4	5,0		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW16-11	Schahmühlenbach	nicht gut	nicht gut	6,6	1,0	1,3		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW16-12	Lausiger Teichgraben	nicht gut	nicht gut	12,6	2,5	2,3		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
EL03OW19-00	Wiesenbach, einschließlich Seydaer Fließ und Morgengraben	nicht gut	nicht gut	32,1	10,9	19,9		Gewässerentwicklungskonzept Kleine Flämingbäche
HAVOW05-00	Beeke	nicht gut	nicht gut	15,4	4,4	0,1		
HAVOW06-00	Ihle - von Quelle bis uh. Mdg. Großer Heinrichsteichgraben	nicht gut	nicht gut	8,9	4,0	0,1	Gewässerentwicklungskonzept Ehle Ihle	

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
HAVOW07-00	Ihle - von uh. Mdg. Großer Heinrichsteichgraben bis Gütter	nicht gut	nicht gut	28,1	5,4	0,1	Gewässerentwicklungskonzept Ehle Ihle	Wiederherstellung von naturnahen Gewässerstrukturen in der Ihle zwischen Gütter und Grabow; LP 1-4; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Sohlschwelle Mühle Gütter in der Ihle südlich von Gütter, LP 1-4; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Mühle Kilmey in der Ihle in Burg, LP 1-4; Rückbau einer Sohlschwelle in der Ihle im OT Grünthal (LP 2-4)
HAVOW08-00	Ihle - von Gütter bis Mündung in den EHK	nicht gut	nicht gut	8,7	3,9	0,5	Gewässerentwicklungskonzept Ehle Ihle	Verbesserung der Gewässermorphologie der Ihle in Burg, LP 1-4; Rückbau der Verrohrung und Renaturierung des Molkenbruchgrabens in Burg im Bereich Forststraße bis zur Mündung in die Ihle (LP 1-4
HAVOW09-00	Kammerforthgraben	nicht gut	nicht gut	16,1	4,5	0,7	Gewässerentwicklungskonzept Ehle Ihle	
HAVOW10-00	Herrenseegraben	nicht gut	nicht gut	26,0	10,6	0,3		
HAVOW12-00	Tucheim-Parchener Bach (= Gloine) - von Quelle bis oh. Mdg. Ringelsdorfer Bach	nicht gut	nicht gut	24,7	1,0	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Tuchheim-Parchener Bach; Umbau Gloinedurchlass bei Magdeburgerforth nördlich A2 (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Sohlabsturz Gloine bei Wassermühle Domröse und Einbindung eines Altarmes (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Gloinedurchlass bei Magdeburgerforth südlich A2 (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Stauanlage Gloine bei Magdeburgerforth zur Sohlgleite (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Sohlgleite in der Gloine bei Dörnitz (LP 1 - 9 und Bau)	
HAVOW13-01	Tucheim-Parchener Bach - von uh. Mdg. Ringelsdorfer Bach bis Mündung in den EHK	nicht gut	nicht gut	29,7	2,8	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Tuchheim-Parchener Bach; Sanierung Wehr Hagen einschließlich Fischaufstieg (Planung bis LP 4); Sanierung Wehr Parchen einschließlich Fischaufstieg (Planung bis LP 4); Sanierung Wehr Bergzow einschließlich Fischaufstieg (Planung bis LP 4); Umbau Wehr Parchen und Herstellung einer Fischaufstiegsanlage in Parchen (LP 5-9); Umbau Wehr Hagen und Herstellung einer Fischaufstiegsanlage südlich von Hagen (LP 5-9); Umbau Wehr Bergzow und Herstellung einer Fischaufstiegsanlage nördlich von Parchen (LP 5-9)	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Bergzow, LP 2-4
HAVOW13-02	Fiener Hauptvorfluter - gesamtes Fiener Bruch	nicht gut	nicht gut	61,8	46,4	0,2		
HAVOW14-00	Ringelsdorfer Bach	nicht gut	nicht gut	15,0	1,9	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Tuchheim-Parchener Bach	
HAVOW15-00	Bache	nicht gut	nicht gut	15,8	6,9	0,8	Gewässerentwicklungskonzept Tuchheim-Parchener Bach	
HAVOW16-00	Lehmkuhlengraben	nicht gut	nicht gut	26,2	13,9	0,4	Gewässerentwicklungskonzept Tuchheim-Parchener Bach	
HAVOW17-00	Schlagenthiner Königsgraben - von Quelle bis Landesgrenze östl. Kuxwinkel	nicht gut	nicht gut	10,8	5,0	0,0		
HAVOW18-00	Stremme	nicht gut	nicht gut	74,8	35,2	2,1		
HAVOW20-00	Grützer Vorfluter, Neuschollener Graben	nicht gut	nicht gut	14,3	2,1	0,1		
HAVOW22-00	Warnauer Vorfluter	nicht gut	nicht gut	17,5	6,3	0,1	Umbau Einlasssiel Molkenberg und Herstellung einer Fischaufstiegsanlage nördlich von Molkenberg - Überarbeitung Planungsunterlagen	
HAVOW25-00	Jäglitz	nicht gut	nicht gut	11,3	4,4	0,0		
HAVOW25-11	Stremel, Vorflutgraben Wöplitz	nicht gut	nicht gut	4,9	2,3	0,0		
HAVOW26-00	Trübengraben (im OL: Hauptgraben) - von Quelle bis Klietzer See	nicht gut	nicht gut	78,9	53,3	2,3		
HAVOW27-11	Trübengraben - einschließlich Klietzer See und Schönfeld-Kamernscher See bis Mündung in die Havel	nicht gut	nicht gut	54,6	27,9	2,3		
HAVOW31-00	Graben Sandau-Wulkau	nicht gut	nicht gut	20,3	12,9	0,2		
MEL01OW01-11	Hauptnuthe	nicht gut	nicht gut	37,9	18,1	1,0	Gewässerentwicklungskonzept Nuthe	Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen an der Hauptnuthe zwischen Kämeritz und Nutha (LP 1-4)
MEL01OW02-11	Lindauer Nuthe	nicht gut	nicht gut	28,5	12,6	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Nuthe	Renaturierung der Lindauer Nuthe einschließlich der Kleinen Lindauer Nuthe LP 1-2; Renaturierung Lindauer Nuthe einschl. kleiner Lindauer Nuthe, LP 3-4; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Lindauer Nuthe, Stauanlage Strinum - Vogelinsel, LP 1-4
MEL01OW02-12	Grimmer Nuthe	nicht gut	nicht gut	23,4	5,1	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Nuthe	
MEL01OW02-13	Boner Nuthe - Unterlauf	nicht gut	nicht gut	48,1	24,9	0,1	Gewässerentwicklungskonzept Nuthe	
MEL02OW01-00	Alte Ehle Gübs	nicht gut	nicht gut	19,0	9,5	0,2		
MEL02OW02-00	Ehle - von Dannigkow, Brücke Feldweg nach Klein Gommern bis Abschlag Alte Ehle Gübs	nicht gut	nicht gut	7,3	4,9	0,3		Wiederherstellen einer naturnahen Gewässerbettführung und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Ehle zwischen Gommern und Dannigkow, LP 1-4

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
MEL02OW03-00	Ehle - von Quelle bis Dannigkow, Brücke Feldweg nach Klein Gommern	nicht gut	nicht gut	82,2	47,5	2,5	Gewässerentwicklungskonzept Ehle Ihle; Revitalisierung Bomsdorfer Graben (LP 5 - 9 und Bau); Renaturierung Ehle Loburg (LP 1 - 4); Renaturierung Ehle Loburg (LP 5 - 9, Bau und Bauüberwachung)	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Schlosspark Möckern (LP 1-8, Bau, öBü)
MEL02OW06-00	Wolpgraben	nicht gut	nicht gut	13,0	5,4	0,0	Entschlammung Alte Sorge Pretzien (LP 1 - 4); Entschlammung Alte Sorge Pretzien (LP 5 - 9, Bau und Bauüberwachung)	
MEL02OW07-00	Polstrine	nicht gut	nicht gut	35,4	23,2	5,2	Gewässerentwicklungskonzept Ehle Ihle	
MEL02OW08-00	Bäcke	nicht gut	nicht gut	8,0	5,0	0,7		
MEL03OW01-00	Ohre - von uh. Mdg. Seegraben bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	5,0	0,0	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW02-00	Ohre - von oh. Mdg. Bauerngraben Jeseritz bis oh. Mdg. Seegraben	nicht gut	nicht gut	78,0	15,5	0,7		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW03-00	Ohre - von oh. Mdg.Teiderneitze bis oh. Mdg. Bauerngraben Jeseritz	nicht gut	nicht gut	177,7	85,1	2,2		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW04-00	Ohre - von Quelle bis oh. Mdg. Teiderneitze	nicht gut	nicht gut	24,2	7,0	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW05-00	Seegraben	nicht gut	nicht gut	12,6	1,1	0,3		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW06-00	Alte Elbe	nicht gut	nicht gut	4,8	0,3	1,5		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW07-00	Schrote - von uh. Mdg. Große Sülze bis Mündung in die Ohre	nicht gut	nicht gut	1,8	0,0	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW08-00	Schrote - von Ortsrand MD-Diesdorf bis oh. Mdg. Große Sülze	nicht gut	nicht gut	25,2	4,8	13,6		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW09-00	Schrote - von Quelle bis Ortsrand MD-Diesdorf	nicht gut	nicht gut	17,8	6,3	2,4		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW10-00	Große Sülze	nicht gut	nicht gut	36,7	14,6	1,8		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW11-00	Mönchgraben	nicht gut	nicht gut	13,4	6,0	0,3		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW12-00	Hägebach	nicht gut	nicht gut	14,8	0,7	2,6		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW13-00	Beber - von Emden bis Mündung in die Ohre	nicht gut	nicht gut	29,7	13,9	1,8		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW14-00	Beber - von Quelle bis Emden	nicht gut	nicht gut	14,8	5,4	0,6	Rückbau einer Altstauanlage in der Rieh (IK 16) in Emden (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau einer Altstauanlage in der Krummbeek (IK 43) in Bregenstedt (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Durchlass in der Rieh (IK 16) bei Emden (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Ohre; Umbau eines Durchlasses Rieh Altenhausen an der Stat. 15+70 (LP 1-8 und Bau); Rückbau Stauanlage Rosenmühle bei Stat. 5+20 (LP 1-8 und Bau); Rückbau Stau- und Durchlassbauwerk an der Rieh-Mündung bei Stat. 0+60 (LP 1-8 und
MEL03OW15-00	Olbe	nicht gut	nicht gut	29,1	7,4	2,1		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW16-00	Bullengraben	nicht gut	nicht gut	25,6	7,3	0,2	Grundriehe Nr. 1: Umbau Durchlass bei Süplingen (LP 1 - 9 und Bau); Grundriehe Nr. 2: Rückbau Stau bei Süplingen (LP 1 - 9 und Bau); Grundriehe Nr. 3: Umbau Stau zur Sohlgleite bei Süplingen (LP 1 - 9 und Bau); Grundriehe Nr. 4: Rückbau Stau bei Süplingen (LP 1 - 9 und Bau); Grundriehe Nr. 5: Umbau Durchlass bei Süplingen (LP 1 - 9 und Bau); Grundriehe Nr. 6: Umbau Durchlass bei Süplingen (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Ohre; Rückbau einer Stauanlage und Umbau eines Durchlasses im Bullengraben (Z22) bei Süplingen an der Station 27+53 (LP 1-8 und Bau)
MEL03OW17-00	Born-Dorster Bäk	nicht gut	nicht gut	14,9	2,7	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW18-00	Wanneweh	nicht gut	nicht gut	33,0	17,0	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL03OW19-00	Bäck	nicht gut	nicht gut	9,5	1,1	0,8		Gewässerentwicklungskonzept Ohre
MEL04OW01-00	Tanger - von uh. Mdg. Lüderitzer Tanger bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	47,9	21,3	0,7	Studie zur Verbesserung der Durchgängigkeit und des Wasserhaushaltes des Tangers	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger; Lüderitzer Tanger - Umbau von Wehranlagen und naturnahe Gewässergestaltung (LP 2-4); Lüderitzer Tanger - Umbau von Wehranlagen und naturnahe Gewässergestaltung (LP 5-8 und Bau); Brunkauer Tanger - Wiederherstellung des ursprünglichen Gewässerverlaufes (LP 5-8 und Bau); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einer Stauanlage im Vereinigten Tanger bei Demker, LP 1-4
MEL04OW02-00	Tanger - von uh. Mdg. Sandbeiendorfer Tanger bis oh. Mdg. Lüderitzer Tanger	nicht gut	nicht gut	20,1	7,8	1,3	Studie zur Verbesserung der Durchgängigkeit und des Wasserhaushaltes des Tangers	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger; Mahlwinkler Tanger - Umbau von Wehranlagen und naturnahe Gewässergestaltung (LP 2-4)
MEL04OW03-00	Tanger - von Quelle bis oh. Mdg. Sandbeiendorfer Tanger	nicht gut	nicht gut	21,9	8,1	0,0	Studie zur Verbesserung der Durchgängigkeit und des Wasserhaushaltes des Tangers	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL04OW04-00	Lüderitzer Tanger	nicht gut	nicht gut	50,6	21,2	0,7	Rückbau von Wehranlagen und Gewässergestaltung im Bereich Lüderitzer Tanger- Schernebecker Mühlengraben unterhalb und oberhalb der Landstraße L 53 (LP 1-8, Bau); Studie zur Verbesserung der Durchgängigkeit und des Wasserhaushaltes des Tangers; Ersatzneubau DL 0+20, Verbesserung Mündungssituation und Ersatz von 4 Stauen im Karrenbach/Lüderitzer Tanger (LP 1-8 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger; Brunkauer Tanger - Wiederherstellung des ursprünglichen Gewässerverlaufes (LP 2-4)
MEL04OW05-00	Sandbeiendorfer Tanger	nicht gut	nicht gut	27,2	10,4	0,0	Umbau Wehr Uchtdorfer Mühlengraben (LP 1-8 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
MEL05OW01-00	Aland (im ML: Biese) - von uh. Mdg. Uchte bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	80,9	9,9	2,1		Gewässerentwicklungskonzept Aland; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Sohlgleite am Aland in Seehausen, LP 1-4; Abschnittsweise Verbesserung der Gewässermorphologie der Biese nordöstlich von Osterburg, LP 1-4; Strömungslenkung westl. von Geestgottberg, LP 1-4; GM Strukturverbesserung westlich Geestgottberg, LP 1-4; Abschnittsweise Verbesserung der Gewässermorphologie südlich von Geestgottberg, linke Uferböschung (LP 1-4); GM Abflussdrosselung nördlich von Wegenau, LP 1-4
MEL05OW02-00	Biese - von uh. Mdg. Untermilde bis oh. Mdg. Uchte	nicht gut	nicht gut	36,3	12,1	0,5	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese; Machbarkeitsstudie zum Umbau des Speicher und der Stauanlage Schliecksdorf an der Biese; Rückbau Brücke Untermilde bei Mehrin (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Untermilde - Stau Mehrin (LP 5 - 9 und Bau) Mehrin - Vienau (Flurneuordnungsverfahren)	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einer Stauanlage in der Biese östlich von Gladigau, LP 1-4; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einer Stauanlage in der Biese nördlich von Beese, LP 1-4; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einer Stauanlage in der Biese nordöstlich von Hagenau, LP 1-4
MEL05OW03-00	Milde - von uh. Mdg. Secantsgraben bis oh. Mdg. Untermilde	nicht gut	nicht gut	12,0	8,7	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW04-00	Milde - von uh. Mdg. Lausebach bis oh. Mdg. Secantsgraben	nicht gut	nicht gut	29,6	8,8	0,5	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW05-00	Milde - von Stau oh. Gardelegen bis oh. Mdg. Lausebach	nicht gut	nicht gut	2,6	1,0	0,2	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW06-00	Milde - von Quelle bis Stau oh. Gardelegen	nicht gut	nicht gut	13,4	1,2	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW07-00	Weteritzbach	nicht gut	nicht gut	7,7	2,6	0,2	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW08-00	Laugebach	nicht gut	nicht gut	13,9	4,9	0,2	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW09-00	Zichtauer Bäke	nicht gut	nicht gut	14,0	8,0	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW10-00	Secantsgraben - von Quelle bis uh. Mdg. Beesegraben	nicht gut	nicht gut	14,9	9,4	0,9	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW11-00	Secantsgraben - von uh. Mdg. Beesegraben bis Mündung in die Milde	nicht gut	nicht gut	38,5	22,7	0,3	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese; Rückbau Secantsgrabenstau Wollenhagen (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Secantsgrabenstau Neuendorf	Umbau Secantsgrabenstau Neuendorf, LP 5-8 und Bau
MEL05OW12-00	Radegraben	nicht gut	nicht gut	11,3	6,9	2,1	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW13-00	Untermilde	nicht gut	nicht gut	50,0	19,7	1,5	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese; Wiederherstellung natürlicher Uferrandstreifen an der Untermilde - Versuchsstrecke bei Wustrewe; Rückbau Rudiment Untermilde bei Vahrholz (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau Untermildestau Bühne (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau Brücke Untermilde bei Vienau (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Untermilde - Stau Zethlingen (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Untermilde - Stau Butterhorst (LP 5 - 9 und Bau) Altmersleben - Gemarkung Butterhorst (Flurneuordnungsverfahren)	
MEL05OW14-00	Kakerbecker Mühlengraben (Bäke)	nicht gut	nicht gut	14,7	6,7	0,2	Gewässerentwicklungskonzept Milde Biese	
MEL05OW15-00	Augraben	nicht gut	nicht gut	36,7	21,6	1,0	Studie zur Verbeserung der Ökohydraulik im Unterlauf des Augrabens; Rückbau bewegliche Teile Augrabenstau Gladigau (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau Augrabenstau Lohne (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Augraben - Stau Güssefeld (LP 1 - 2); Umbau Augraben - Stau Jeetze (LP 1 - 2); Wiederherstellung natürlicher Ufer im Augraben bei Jeetze (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Augraben - Stau Plathe (LP 1 - 2)	Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
MEL05OW16-00	Markgraben	nicht gut	nicht gut	36,4	23,7	4,0		
MEL05OW17-00	Uchte - von Quelle bis oh. Mdg. Speckgraben	nicht gut	nicht gut	54,8	23,9	4,1	Pilotprojekt zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Uchte im Defizitabschnitt Börgitzer Brücke bis Wassermühle Staats (LP 4-9 und Bau) - 1. BA; Pilotprojekt zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Uchte im Defizitabschnitt Börgitzer Brücke bis Wassermühle Staats - 2. BA Neubau Triebwerksgraben (LP4-9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW18-00	Uchte - von uh. Mdg. Speckgraben bis Mündung in die Biese	nicht gut	nicht gut	26,4	8,0	0,7	Machbarkeitsstudie zum Umbau der Wehranlage Möllendorf an der Uchte	Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW19-00	Rietzgraben	nicht gut	nicht gut	9,5	5,2	0,8		Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW20-00	Neuer Flottgraben	nicht gut	nicht gut	20,2	9,8	9,5		Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW21-00	Kuhgraben	nicht gut	nicht gut	10,1	7,2	0,9		Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW22-00	Speckgrabenn	nicht gut	nicht gut	21,9	12,4	0,3		Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW23-00	Schaugrabenn	nicht gut	nicht gut	13,7	8,3	0,4		Gewässerentwicklungskonzept Uchte Tanger
MEL05OW24-00	Cositte (im OL: Balsamgraben)	nicht gut	nicht gut	50,8	25,5	9,8		Gewässerentwicklungskonzept Aland
MEL05OW25-00	Seegraben Iden	nicht gut	nicht gut	48,8	17,3	4,7		Gewässerentwicklungskonzept Aland
MEL05OW26-00	Große Wässerung	nicht gut	nicht gut	40,6	18,4	7,0		Gewässerentwicklungskonzept Aland
MEL05OW27-00	Tauber Aland	nicht gut	nicht gut	36,2	13,9	2,4		Gewässerentwicklungskonzept Aland
MEL05OW28-00	Elbdeichwässerung	nicht gut	nicht gut	15,9	2,3	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Aland

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
MEL05OW29-00	Augraben Krüden	nicht gut	nicht gut	14,5	2,7	0,5		Gewässerentwicklungskonzept Aland
MEL06OW01-00	Jeetze - von uh. Mdg. Purnitz bis oberhalb Lüchow	nicht gut	nicht gut	15,3	2,9	0,1	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme	
MEL06OW02-00	Jeetze - von uh. Mdg. Tangelnscher Bach bis oh. Mdg. Purnitz	nicht gut	nicht gut	24,3	2,0	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; Umbau der Stauanlage östlich Amt Dambeck an der Jeetze (LP 1 - 4); Umbau der Stauanlage Mühle Amt Dambeck an der Jeetze (LP 1 - 4)	Herstellung der ökolog. Durchgängigkeit in der Jeetze bei Kuhfelde (LP 3-4); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Mühle Audorf (Jeetze), LP 1 und 2, FFH Vorprüfung und Projektsteuerung
MEL06OW03-00	Jeetze - von Quelle bis oh. Mdg. Tangelnscher Bach	nicht gut	nicht gut	33,5	17,5	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; Umbau Wirtschaftsbrücke Bräsen an der Rossel nördlich von Bräsen (LP 3 - 4); Umbau des Verteilerbauwerkes in der Jeetze bei Beetzendorf (Stau Nr. 214) mit Funktionserhalt. Wasserverteilung und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Jeetze, mit Prüfung der Wasserbilanz für den Park und der FFH-Verträglichkeit	
MEL06OW04-00	Tangelnscher Bach	nicht gut	nicht gut	12,9	1,0	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; Rückbau der Stauanlage Nr. 291 im Tangelschen Bach und Einbau einer Sohlgleite unter Erhalt der Fachbaumhöhe (LP 1-8, ört. Bü und Bau)	Rückbau der Stauanlage Nr. 291 im Tangelnschen Bach nordöstlich Tangeln, Einbau einer Sohlgleite und Erhalt der Fachbaumhöhe (LP 5-8)
MEL06OW05-00	Hartau	nicht gut	nicht gut	23,2	5,6	0,6	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 283 in der Hartau östlich Rohrberg und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 298 in der Hartau südlich Lüdelsen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einschließlich der angrenzenden Brücke (LP 1-4); vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 299 in der Hartau südlich Lüdelsen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 283 in der Hartau östlich Rohrberg und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (LP 5-9, Bau und öBÜ)	
MEL06OW06-00	Purnitz - von Quelle bis Siedentramm	nicht gut	nicht gut	9,9	3,3	0,1	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzen Stauanlage Stau Nr. 258 in der Purnitz nördlich Klötze und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 259 in der Purnitz nördlich Klötze und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 260 in der Purnitz nördlich Klötze und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	
MEL06OW07-00	Purnitz - von Siedentramm bis Mündung in die Jeetze	nicht gut	nicht gut	30,3	22,6	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme	Rückbau der Stauanlage Nr. 111 in der Purnitz südlich von Hagen (LP 5-8); Mühle Altensalzwedel; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (LP 1-4)
MEL06OW08-00	Baarser Mühlengraben	nicht gut	nicht gut	16,6	8,0	1,2		
MEL06OW09-00	Benkendorfer Vorfluter (im OL: Fließgraben Lüge)	nicht gut	nicht gut	14,3	9,5	0,0		
MEL06OW10-00	Ried	nicht gut	nicht gut	8,7	6,8	0,0		
MEL06OW11-00	Salzwedeler Dumme - von Quelle bis oh. Mdg. Molmker Bach	nicht gut	nicht gut	16,3	6,2	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme	Maßnahmekomplex Salzwedeler Dumme (LP 1-4)
MEL06OW12-00	Salzwedeler Dumme - von uh. Mdg. Molmker Bach bis Mündung in die Jeetze	nicht gut	nicht gut	23,4	7,0	1,9	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 151 in der Beeke nördlich Wallstawe und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einschließlich an angrenzender Wegbrücke	
MEL06OW13-00	Bach aus Lagendorf	nicht gut	nicht gut	9,3	8,4	0,0		
MEL06OW14-00	Molmker Bach	nicht gut	nicht gut	23,8	8,5	0,3	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; Umbau des Verteilerbauwerkes Beeke / Kalter Graben mit Funktionserhalt Wasserverteilung und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (LP 1-4); Rückbau Stauanlage Nr. 164 im Molmker Bach, südlich von Abbendorf (LP 1-9 und Bau)	
MEL06OW15-00	Röthenbach	nicht gut	nicht gut	6,0	2,9	0,3	vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 182 im Röthenbach östliche Peckensen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 183 im Röthenbach östlich Peckensen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
MEL06OW16-00	Jungmannscher Graben (im OL: Cheiner Entwässerungsgraben)	nicht gut	nicht gut	8,2	3,0	0,0		
MEL06OW19-00	Flöt- und Mühlengraben	nicht gut	nicht gut	22,6	10,2	0,4	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme	
MEL06OW20-00	Rademiner Fleetgraben	nicht gut	nicht gut	13,4	5,2	1,5		
MEL06OW21-00	Klunkergraben	nicht gut	nicht gut	5,0	3,6	0,4		
MEL06OW22-00	Parallelgraben	nicht gut	nicht gut	35,2	8,8	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme	
MEL06OW23-00	Alte Dumme	nicht gut	nicht gut	14,0	5,8	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Jeetze Dumme; Vollständiger Rückbau der Stauanlage nördlich von Hestedt an der Alten Dumme (LP 1 - 8 und Bau); Umbau Stauanlage Rockenthin an der Alten Dumme südlich von Rockenthin (LP 1 - 8, Bau); vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 155 im Fleetgraben Henningen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einschließlich an angrenzender Verrohrung/Überfahrt. Einbau eines Rahmenprofiles; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 157 im Fleetgraben Henningen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einschließlich an angrenzender Verrohrung/Überfahrt. Einbau eines Rahmenprofiles; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 403 im Ziegeleigraben Henningen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; vollständiger Rückbau der deklaratorisch außer Betrieb gesetzten Stauanlage Stau Nr. 156 im Fleetgraben Henningen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	
MEL06OW26-00	Seege - von uh. Mdg. Seegraben bis Gartower See	nicht gut	nicht gut	21,1	9,3	0,0		
MEL06OW27-00	Seege - von Quelle bis uh. Mdg. Seegraben	nicht gut	nicht gut	47,6	23,8	2,6		
MEL06OW28-00	Lileigraben	nicht gut	nicht gut	10,3	4,7	0,7		
MEL06OW29-00	Schaugraben	nicht gut	nicht gut	11,4	7,1	0,1	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Jeetze bei Kuhfelde/Neue Mühle unter Berücksichtigung des Neuen Grabens / Hainholzgrabens und Einbau einer Fischtreppe (LP 1-8, örtl. Bü und Bau)	
MEL07OW01-00	Elbe - von uh. Mdg. Saale bis oh. Mdg. Havel / Gnevsdorfer Vorfluter	nicht gut	nicht gut	171,4	11,5	1,5	Entschlammung Alte Elbe Lostau (LP 3 - 4); Entschlammung Alte Elbe Lostau (LP 5 - 9, Bau und Bauüberwachung)	
MEL07OW02-00	Riedlachengraben	nicht gut	nicht gut	21,0	9,0	6,7		
MEL07OW03-00	Barbyer Landgraben	nicht gut	nicht gut	17,7	10,3	0,5		
MEL07OW04-00	Schönebecker Röthe (im UL auch: Salinegraben)	nicht gut	nicht gut	13,8	9,6	0,1		
MEL07OW05-00	Solgraben	nicht gut	nicht gut	53,7	29,9	5,9		
MEL07OW08-00	Seerennengraben	nicht gut	nicht gut	14,3	6,2	4,8		
MEL07OW09-00	Sülze von Salzstellen Sülldorf bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	14,3	6,7	2,9		
MEL07OW10-00	Sülze und Zuflussgräben von Quelle bis Salzstellen Sülldorf	nicht gut	nicht gut	16,3	4,1	9,6		
MEL07OW11-00	Klinke	nicht gut	nicht gut	17,6	4,5	10,8		
SAL05OW01-00	Saale - von uh. Mdg. Unstrut bis oh. Mdg. Weiße Elster	nicht gut	nicht gut	86,8	29,6	5,0	Rückbau von zwei Sohlabstürzen an der Alten Saale südlich von Trebnitz (LP 1 - 4); Studie Wiederanbindung Altarme Saale (Planung bis LP 1)	Rückbau von 2 Sohlabstürzen an der Alten Saale südliche von Trebnitz und Öffnung einer Deichkreuzung (LP 5-8, Bau, öBü)
SAL05OW02-00	Saale - von uh. Mdg. Ilm bis oh. Mdg. Unstrut	nicht gut	nicht gut	23,7	8,1	0,7	Studie Wiederanbindung Altarme Saale (Planung bis LP 1); Rückbau Staustufe Naumburg - Almrich (Planung bis LP 4)	
SAL05OW03-00	Laucha	nicht gut	nicht gut	32,0	15,0	2,4		
SAL05OW04-00	Luppe (einschließlich Zuflüsse)	nicht gut	nicht gut	36,6	10,3	0,2		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza; Umsetzung EU-WRRL am Augraben (LP 2 und besond. Leist.)
SAL05OW05-00	Bach	nicht gut	nicht gut	19,9	10,5	0,4		
SAL05OW05-01	Floßgraben (Der Bach)	nicht gut	nicht gut	16,2	3,1	0,0		
SAL05OW06-00	Geisel (Alte Geisel) - von Mücheln bis oh. Mdg. Ablauf Geiseltalsee (einschließlich Leiha und Zuflüsse)	nicht gut	nicht gut	27,3	7,3	3,6		
SAL05OW06-01	Geisel - von uh. Mdg. Ablauf Geiseltalsee bis Mündung in die Saale	nicht gut	nicht gut	14,6	3,8	2,4		

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
SAL05OW08-00	Geisel - von Quelle bis Mündung in den Geiseltalsee	nicht gut	nicht gut	3,1	2,0	0,2		
SAL05OW10-00	Stöbnitz	nicht gut	nicht gut	11,8	6,7	1,5		
SAL05OW11-00	Ellerbach	nicht gut	nicht gut	9,6	4,6	0,2		
SAL05OW12-00	Rippach	nicht gut	nicht gut	60,4	37,9	2,7	Umbau einer Stauanlage und Bau einer Sohlgleite in der Grunau bei Wuschlaub (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau von Sohlabstürzen und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Grunau bei Muschwitz (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau von Querungsbauwerken und Herstellung natürlicher Ufer im Gostauer Graben sowie Mäandrierung des Gostauer Grabens bei Gostau (LP 4 - 9 und Bau)	
SAL05OW13-00	Wethau	nicht gut	nicht gut	62,7	23,5	1,1	Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung und von Uferrandstreifen im Steinbach-Nord bei Löbitz (LP 1 - 9 und Bau); Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung und von Uferrandstreifen im Steinbach-Nord südlich Osterfeld (LP 1 - 9 und Bau); Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung und von Uferrandstreifen im Steinbach-Nord bei Großgestewitz - westlich (LP 1 - 9 und Bau); Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung und von Uferrandstreifen in der Nautschke bei Wethau (LP 1 - 9 und Bau); Studie zur Herstellung einer naturnahen Gewässerbettführung in der Nautschke von Gröbitz bis Wethau (LP 1-4)	Gewässerentwicklungskonzept Schnauder Wethau Unstrut; Naturnahe Gewässerentwicklung Nautschke, LP 2-4; WRRL Nautschke - Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit (LP 5-8 nach HOAI und Besondere Leistungen, bauliche Umsetzung)
SAL06OW01-00	Saale - von uh. Mdg. Weiße Elster bis oh. Mdg. Wipper	nicht gut	nicht gut	125,7	50,5	5,8	Renaturierung Angergraben Bernburg / OT Peißen (LP 1 - 9 und Bau); Renaturierung Bebitzer Graben (LP 1 - 9 und Bau)	
SAL06OW02-00	Bach aus Schackstedt	nicht gut	nicht gut	6,1	2,7	0,1	Renaturierung Bach aus Schackstedt (LP 1 - 9 und Bau)	
SAL06OW03-00	Schlackenbach	nicht gut	nicht gut	8,6	2,8	0,1		
SAL06OW04-00	Schlenze	nicht gut	nicht gut	46,2	17,7	1,8		
SAL06OW05-00	Salza	nicht gut	nicht gut	15,7	5,2	0,4		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW06-00	Laweke	nicht gut	nicht gut	15,1	5,0	0,2	Naturnahe Gewässerentwicklung Laweke, Saalekreis/ Mansfeld-Südharz 1. Bauabschnitt Zappendorf (LP 1 - 8 und Bau); Naturnahe Gewässerentwicklung Laweke, Saalekreis/ Mansfeld-Südharz 2. Bauabschnitt Schochwitz Bereich Schlossteich (LP 1 - 8 und Bau); Naturnahe Gewässerentwicklung Laweke, Saalekreis/ Mansfeld-Südharz 3. Bauabschnitt Schochwitz Lupp- und Koltermühle (LP 1 - 4); Naturnahe Gewässerentwicklung Laweke, Saalekreis/Mansfeld Südharz 3. Bauabschnitt Schochwitz Lupp- und Koltermühle (LP 5 - 8, Bau und Bauüberwachung); Naturnahe Gewässerentwicklung Laweke, Saalekreis/ Mansfeld-Südharz 4. Bauabschnitt Elbitz (LP 1 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW07-00	Würdebach	nicht gut	nicht gut	16,6	8,3	0,8		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW08-00	Hornburger Graben - Mittelgraben - Südlicher Ringkanal	nicht gut	nicht gut	19,7	10,5	1,3		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW09-00	Querne-Weida - von uh. Mdg. Leimbacher Graben bis ehemaliger Abzweig Südlicher Ringkanal (Nullschleuse)	nicht gut	nicht gut	52,0	23,6	1,9		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW10-00	Querne - von Quelle bis uh. Mdg. Leimbacher Graben	nicht gut	nicht gut	18,8	5,8	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW11-00	Seenkette Bindersee-Kerrner See / Verbinungsgraben	nicht gut	nicht gut	3,6	1,2	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW13-00	Böse Sieben - von Werksbahnbrücke über B 80 uh. Wimmelburg bis Mündung in den Süßen See	nicht gut	nicht gut	35,8	16,0	1,7		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW14-00	Böse Sieben (im OL: Vietzbach) - von Beginn bis Werksbahnbrücke über B 80 uh. Wimmelburg	nicht gut	nicht gut	13,1	4,0	1,1		Gewässerentwicklungskonzept Luppe Salza
SAL06OW15-00	Götsche	nicht gut	nicht gut	15,3	5,9	0,1	Naturnahe Gewässerentwicklung Gutenberger Bach, Saalekreis / Gemeinde Petersberg, OT Gutenberg (LP 1 - 8 und Bau)	

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
SAL07OW01-00	Wipper - von uh. Mdg. Eine bis Mündung in die Saale	nicht gut	nicht gut	24,1	11,7	0,1	Umbau festes Wehr südlich von Warmsdorf (Bauausführung, örtliche Bauüberwachung und Grunderwerb) (LP 9 ist Bestandteil des Antrages); Konzeptionelle Vorarbeiten am Wehrstandort Ruschemühle an der Wipper südlich von Güsten (LP 1 - 4); Planung Umbau eines Wehres, Fischaufstieg Ellerwiesenwehr Mansfeld (Planung bis LP 4); Planung Umbau eines Wehres, Fischaufstieg Ellerwiesenwehr Mansfeld (LP 5-9 und Bau); Renaturierung Bach von Schackenthal (LP 1-4)	Gewässerentwicklungskonzept Wipper; Umbau Wehrstandort Ruschemühle an der Wipper südlich von Güsten; LP 8 (HOAI), Bau, Grunderwerb, Funktionskontrolle, öBü
SAL07OW02-00	Wipper - von uh. Mdg. Abendtalbach bis oh. Mdg. Eine	nicht gut	nicht gut	18,5	6,4	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL07OW03-00	Wipper - von Vatterode bis uh. Mdg. Abendtalbach	nicht gut	nicht gut	43,6	13,1	3,5	Umbau Sohlabsturz nördlich von Großörner (LP 3 - 4, Landschaftsplanung); Umbau Sohlabsturz und Herstellung einer Sohlgleite südlich von Großörner (LP 3 - 4); Umbau Stauanlage und Herstellung einer Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlage in Großörner (LP 3 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Wipper; Umbau Stauanlage und Herstellung einer Fischaufstiegsanlage in Großörner (Pfeiffermühlenwehr); LP 5-8, Bau; Umbau Sohlabsturz nördlich von Großörner (Hettstedt); LP 5-8, Bau und Grunderwerb, Funktionskontrolle, öBü; Umbau Sohlabsturz und Herstellung einer Sohlgleite südlich von Großörner, LP 5-8, Bau und Grunderwerb, Funktionskontrolle, öBü
SAL07OW04-00	Wipper - einschließlich TS Wippra bis Vatterode	nicht gut	nicht gut	50,7	3,7	0,3	Umbau Wehr Groß Schierstedt (LP 5 - 9 und Bau); Umbau Wipperwehr Sandersleben (LP 5 - 8, örtliche Bauüberwachung und Bau); Umbau der Stauanlage Biesenrode und Herstellung einer Fischauf- und abstiegsanlage (LP 6 - 8, örtliche Bauüberwachung, Prüfstatik); Umbau Sohlabsturz und Herstellung eines Umgehungsgerinnes nord-östlich von Friesdorf (LP 3 - 4); Umbau Sohlabsturz und Herstellung eines Umgehungsgerinnes westlich von Friesdorf (LP 3 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Wipper; Umbau Sohlabsturz und Errichtung einer Sohlgleite westlich von Friesdorf (Holzwerk), LP 5-8, Bau und Grunderwerb, Funktionskontrolle, öBü, okolog. Bü
SAL07OW07-00	Eine - von oh. Aschersleben bis Mündung in die Wipper	nicht gut	nicht gut	5,9	1,9	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL07OW08-00	Eine - von oh. Welbsleben bis oh. Aschersleben	nicht gut	nicht gut	9,4	1,7	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL07OW09-00	Eine - von Quelle bis oh. Welbsleben	nicht gut	nicht gut	77,8	15,1	0,5		Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL08OW01-00	Saale - von uh. Mdg. Wipper bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	38,8	23,1	2,4		Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL08OW02-00	Taube (Landgraben)	nicht gut	nicht gut	101,8	64,2	14,7		Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL08OW03-00	Landgraben - ab Neolithteich bis Mündung in die Taube	nicht gut	nicht gut	35,4	13,6	15,8	Renaturierung des Schlackenbachs in Alsleben (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Wipper
SAL08OW05-00	Casseegraben	nicht gut	nicht gut	22,7	7,1	12,8		Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW06-00	Moldengraben (im OL: Klitschkegraben)	nicht gut	nicht gut	9,1	1,7	3,4		Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW07-00	Fuhne	nicht gut	nicht gut	68,7	35,2	20,0	Grundlagenermittlung (LP 1 - 4) zur Renaturierung Fuhne bei Schortewitz; Renaturierung Könnernscher Flutgraben (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW08-00	Ziethe - von Ablauf der KA Köthen bis Mündung in die Fuhne	nicht gut	nicht gut	31,7	13,7	1,3	Wiederherstellung natürlicher Uferrandstreifen der Ziethe bei Plömnitz (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW09-00	Ziethe - von Beginn bis KA Köthen	nicht gut	nicht gut	17,6	5,0	4,6		Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW10-00	Plötze	nicht gut	nicht gut	8,6	6,0	1,0	Rückbau einer Sohlschwelle und Wiederherstellung natürlicher Uferrandstreifen der Plötze bei Hohenedlau (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW11-00	Riede	nicht gut	nicht gut	31,0	13,8	3,4		Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW12-00	Nesselbach	nicht gut	nicht gut	8,4	1,8	0,8		Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL08OW13-00	Strengbach - von Landesgrenze SN bis Mündung in die Fuhne	nicht gut	nicht gut	37,7	18,2	3,8		Gewässerentwicklungskonzept Fuhne Fließgraben
SAL10OW01-01	Kleine Helme	nicht gut	nicht gut	12,1	9,5	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Helme
SAL10OW02-00	Pfüffeler Bach	nicht gut	nicht gut	6,5	5,0	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Helme
SAL11OW01-00	Helme - von Abschlag Nebenhelme bis Mündung in die Unstrut	nicht gut	nicht gut	68,0	31,1	1,2	Bau Sohlgleite Curtsgehofen; Anbindung zweier Altwässer an die Helme westlich von Bennungen (LP 2-4); Machbarkeitsstudie zur Wiederanbindung eines Altwassers der Helme südöstlich von Bennungen	Gewässerentwicklungskonzept Helme; Anbindung zweier Altwässer an die Helme westlich von Bennungen (LP 3-4); Wiederanbindung eines Altwassers der Helme südöstl. von Bennungen (LP 3-4)
SAL11OW01-05	Flutgraben	nicht gut	nicht gut	13,5	1,1	0,0	Renaturierung begradigter Gewässerabschnitte am Flutgrabens/Graben 23 bei Edersleben (LP 1 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Helme
SAL11OW02-00	Rohne	nicht gut	nicht gut	46,3	32,6	3,0		Gewässerentwicklungskonzept Helme; Studie zum Gewässerhaushalt, zur Gewässermorphologie sowie zum Gewässerzustand nach EG-WRRL für die Zuflüsse der Rohne
SAL11OW03-00	Gonna	nicht gut	nicht gut	28,6	12,9	2,0		Gewässerentwicklungskonzept Helme

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
SAL11OW04-00	Leine	nicht gut	nicht gut	33,8	7,1	0,8		Gewässerentwicklungskonzept Helme; Rückbau von Verrohrungen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Nasse von der OL Wickerode bis zur Mündung in die Leine (LP 1-4)
SAL11OW05-00	Thyra (einschl. Zuflüsse)	nicht gut	nicht gut	73,9	12,1	2,4	Rückbau von Anlagen im Gewässer, Umbau von Rohrdurchlässen, Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung am Breitunger Bach bei Breitungen; Rückbau von Verrohrungen und Umbau eines Durchlasses im Haselbach bei Schwenda (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau von Verrohrungen und Umbau eines Durchlasses im Haselbach bei Dietersdorf (LP 1 - 9 und Bau); Umbau der Kaskade und Herstellung einer Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlage südlich von Stolberg (Harz) an der Thyra (LP 5 - 7, Bauüberwachung und Bauausführung); Rückbau von Anlagen im Gewässer, Umbau von Rohrdurchlässen, Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung am Breitunger Bach bei Breitungen (LP 1 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Helme; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Sohlabstürzen in der Thyra am Bahnhof in Rottleberode; LP 1-4 (HOAI); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Sohlabstürzen in der Thyra an der Schule in Rottleberode; LP 1-4 (HOAI); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Sohlabsturz in der Thyra an der Straßenbrücke L 237 in Rottleberode; LP 1.4 (HOAI); Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Makrozoobenhtos und Verbesserung der Habitatbedingungen für Makrozoobenhtos im Lebensraum der Schmalen Lude (LP 1-4); Herstellung der ökolog. Durchgängigkeit der Thyra durch erforderliche Wehrsanierung sowie der Neuerrichtung einer Fischaufstiegsanlage in der Ortslage Berga (LP1-4); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Thyra im Bereich des Sohlabsturzes Nähe Ortslage Berga (LP 1-4); Herstellung der ökolog. Durchgängigkeit der Thyra oberhalb der Kläranlage Rottleberode (LP 1-4); Bahnhof Rottleberode - Umbau der Kaskade mit Errichtung einer Fischaufstiegsanlage (Schlitzpass)(LP 5-8, Bau); Rückbau Sohlabsturz in Rottleberode im Bereich der Brücke an der Hauptstraße L237, LP 5-8 und Bau
SAL12OW01-00	Unstrut - von uh. Mdg. Flutkanal bis Mündung in die Saale	nicht gut	nicht gut	71,7	32,4	0,7	Herstellung von Gewässerentwicklungsflächen an der Unstrut zwischen Laucha und Wennungen (LP 4, anteilig LP 3); Herstellung von Gewässerentwicklungsflächen an der Unstrut zwischen Laucha und Wennungen, Abschnitt 1 - (LP 5-9 und Bau); Umbau eines Wehres - Bau Fischaufstieg Wehr Tröbsdorf (LP 5-9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Wethau Unstrut Schnauder
SAL12OW03-00	Hasselbach	nicht gut	nicht gut	28,7	5,6	0,6		Gewässerentwicklungskonzept Wethau Unstrut Schnauder
SAL12OW04-00	Biberbach (einschl. Zuflüsse Steinbach und Saubach)	nicht gut	nicht gut	34,6	6,7	0,2	Umbau Wehr im Saubach nahe Auenmühle vor Bad Bibra (LP 5-8, örtl. Bü und Bau); Umbau eines Absturzbauwerkes im "Gutschbach" bei Steinbach und Errichtung einer Sohlgleite (LP 1 - 9, Bau und örtliche Bauüberwachung); Umbau eines vorhandenen Absturzbauwerkes im Gewässer "Steinbach" am Auslauf einer Brücke vor der Ortslage von Bad Bibra zur Sohlgleite (LP 1 - 4); Umbau eines vorhandenen Wehres im Gewässer "Saubach" vor der Ortslage von Bad Bibra zur Sohlgleite (LP 1 - 4); Umbau von 4 Sohlabstürzen im Saubach im Bereich ICE-Saubachtalbrücke zwischen Saubach und Bad Bibra (LP 1 - 9 und Bau); Umbau Wehr im Saubach nahe Auenmühle vor Bad Bibra (LP 1 - 4); Umbau eines vorhandenen Absturzbauwerkes im Gewässer "Steinbach" am Auslauf einer Brücke vor der Ortslage von Bad Bibra zur Sohlgleite (LP 5-9, öBÜ und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Wethau Unstrut Schnauder; Rückbau von vier Sohlabstürzen im Saubach und Errichtung dreier Sohlgleiten sowie Anpassung Sohlgefälle am ehem. Standort BW 19, LP 5-8, Bau, öBü; Rückbau Verdolung am Saubach in der OL Bad Bibra und Herstellung naturnaher Gewässerbettführung, Optimierung Gewässerverlauf, LP 1-8, Bau, öBü; Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Saubach am ehemaligen Auenmühlenwehr (LP 1-8, Bau); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Schmoner Bach in Niederschmon, LP 1-8, Bau, öBÜ und Projektbetreuer
SAL12OW05-00	Schmoner Bach	nicht gut	nicht gut	21,2	8,7	1,1	Umbau eines vorhandenen Absturzes im "Siedebach" vor der OL Pretitz (OT der Stadt Querfurt) zur Sohlgleite (LP 1 - 9, Bau und örtliche Bauüberwachung)	Gewässerentwicklungskonzept Wethau Unstrut Schnauder
SAL12OW06-00	Röstbach (im OL: Klefferbach)	nicht gut	nicht gut	15,7	6,3	0,2		Gewässerentwicklungskonzept Wethau Unstrut Schnauder
SAL15OW01-00	Weiße Elster (Süd) - von uh. Mdg. Forellenbach bis oh. Mdg. Schnauder	nicht gut	nicht gut	46,2	18,3	2,6	Gewässerentwicklungskonzept Weiße Elster; Rückbau einer Stauanlage mit Abschlagsbauwerk und Herstellung einer Sohlgleite einschl. Errichtung eines Teichabschlages zur Schaffung der ökologischen Durchlässigkeit im Walpernhainer Bach oh der OL Pötwitz (LP 1-4)	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Sohlbauwerk in der Weißen Elster östlich von Profen, LP 1-4; Rückbau einer Stauanlage mit Abschlagsbauwerk und Herstellung einer Sohlgleite einschließlich Errichtung eines Teichabschlages zur Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit im Walpenhainer Bach oberhalb von Pötewitz (LP 5-
SAL15OW02-00	Maibach	nicht gut	nicht gut	18,6	8,7	1,9		
SAL15OW03-00	Wilder Bach	nicht gut	nicht gut	11,5	3,5	1,1	Rückbau Staubauwerk im Wilden Bach unterhalb Kuhndorf (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk im Wilden Bach vor Rasberg (LP 5 - 8 und Bau)	

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
SAL15OW04-00	Hasselbach - einschl. TBS Kretzschau und Thierbach-Unterlauf	nicht gut	nicht gut	13,3	7,8	0,7	Gewässerentwicklungskonzept Weiße Elster; Ersatzloser Rückbau einer Stauanlage an der Untermühle und Beseitigung zweier Gewässerabstürze sowie Herstellung dreier Sohlgleiten im Hasselbach (LP 1-8, öBü und Bau); Rückbau Staubauwerk im Hasselbach in Kretzschau, Fuchslöcher (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk im Hasselbach in Droyßig, Containerplatz (LP 5 - 8 und Bau)	Ersatzloser Rückbau einer Stauanlage an der Untermühle und Beseitigung zweier Gewässerabstürze in der Nordstraße und im unteren Predel, an allen 3 Stellen Herstellen von Sohlgleiten zur Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit im Hasselbach (LP 5-8)
SAL15OW06-00	Thierbach - von Quelle bis TRL Kretzschau	nicht gut	nicht gut	7,5	1,3	0,8	Rückbau Staubauwerk im Thierbach zwischen Döschwitz und Kretzschau (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk im Thierbach in Kirchsteitz, OL Siedlung (LP 5 - 8 und Bau)	
SAL15OW07-00	Aga	nicht gut	nicht gut	11,6	1,8	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Weiße Elster; Rückbau Staubauwerk im Gutenbornbach bei Ossig (LP 5 - 8 und Bau)	
SAL15OW09-00	Schnauder - von Quelle bis Landesgrenze ST/TH	nicht gut	nicht gut	24,8	11,3	0,5	Rückbau Staubauwerk in der Kleinen Schnauder bei Würchwitz (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk in der Schwennigke in Tröglitz (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk im Klutzschbach bei Oelsen (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk in der Krake in der Ortslage Lobas (LP 5 - 8 und Bau); Rückbau Staubauwerk in der Krake Wiese vor Lobas (LP 5 - 8 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Wethau Unstrut Schnauder
SAL15OW09-02	Schwennigke einschl. Ritschke	nicht gut	nicht gut	18,0	9,3	2,0		
SAL15OW11-00	Weiße Elster (Nord) - von uh. Mdg. Neue Luppe bis Mündung in die Saale	nicht gut	nicht gut	19,9	0,4	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Weiße Elster	Herstellung der ökologische Durchgängigkeit am Wehr Ammendorf in der Weißen Elster, LP 1-4; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Döllnitz in der Weißen Elster bei Döllnitz,
SAL15OW12-00	Reide einschließlich Kabelske	nicht gut	nicht gut	50,7	25,5	0,3	Gewässerentwicklungskonzept Weiße Elster	
SAL17OW01-00	Bode - von uh. Mdg. Selke bis oh. Mdg. Großer Graben (Lehnertsgraben)	nicht gut	nicht gut	38,9	12,1	2,5	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode; Umbau Wehr Rodersdorf an der Bode östlich von Rodersdorf (LP 3 - 4); Planung Verbesserung Wasserrückhalt ausgewählter Bodedeiche (Planung bis LP 1)	Umbau Wehr Rodersdorf an der Bode östlich von Rodersdorf (LP3- 4); Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bode am Wehr Wegeleben, LP 1-4
SAL17OW02-00	Bode - von Wehr (Meßwehr-Sohlschwelle) Thale bis oh. Mdg. Selke	nicht gut	nicht gut	33,8	1,9	5,0	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode; Altarmanbindungen an der Bode zwischen Ditfurt und Rodersdorf (LP 2 - 4)	Revitalisierung eines Bodealtarms zwischen Ditfurt und Rodersdorf, LP 1-2; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Oehringer Brücke, LP 1-4
SAL17OW11-00	Elbingeröder Mühlenbach	nicht gut	nicht gut	5,6	0,8	0,3	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW17-11	Hassel	nicht gut	nicht gut	12,9	0,3	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW19-00	Silberbach	nicht gut	nicht gut	9,8	1,0	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW21-00	Jordanbach	nicht gut	nicht gut	14,3	4,1	2,3	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW22-00	Quarmbach - von Quelle bis einschließlich Wellbach	nicht gut	nicht gut	18,0	0,7	1,1	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW23-00	Quarmbach - von uh. Mdg. Wellbach bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	3,8	1,6	0,2	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW24-00	Bicklingsbach - von Quelle bis Straße Ballenstedt-Rieder	nicht gut	nicht gut	7,5	0,2	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW25-00	Bicklingsbach - von Straße Ballenstedt-Rieder bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	15,6	4,5	0,7	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW26-00	Mühlgraben Quedlinburg	nicht gut	nicht gut	32,0	7,6	2,6	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und morphologischen Verbesserung einschließlich Gehölzplanung am Zapfenbach, Obere und Untere Bruchmühle, Gemarktung Thale , Ortsteil Westerhausen und Quedlinburg (LP 1-8 und Bau)
SAL17OW28-00	Goldbach - von Pfeifenkrug (B 81) bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	24,7	9,5	4,0	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode; Umbau Wehr im Goldbach bei Wegeleben (LP 1 - 9 und Bau); Vollständiger Rückbau eines Wehres im Goldbach und Bau einer Fischaufstiegsanlage an der Pfeffermühle in Halberstadt (LP 1 - 9 und Bau); Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit im Goldbach in Langenstein, Untermühle (LP 1 - 4); Umbau Sohlabsturz und Sicherung der Niedrigwasserführung durch Erneuerung der Überlaufschwelle am Beiläuferabschlag im Goldbach bei Langenstein/Goldbachwanderweg, 1. BA (LP 1 - 8, öBü und Bau)	Studie Goldbach (LP 1-2); Erneuerung der Hundeplatzbrücke am Goldbach in Harsleben zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Goldbaches (LP 2-8); Umbau Sohlabsturz zur Sohlgleite im Goldbach bei Langenstein, LP 5-8 und Bau
SAL17OW29-00	Neuer Graben	nicht gut	nicht gut	11,1	3,3	7,0	Gewässerentwicklungskonzept Obere Bode	
SAL17OW30-00	Holtemme - von Quelle bis oh. Mdg. Zillierbach	nicht gut	nicht gut	18,2	1,0	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
SAL17OW31-00	Holtemme - von uh. Mdg. Zillierbach bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	53,2	18,9	9,5	Wiederherstellen der ökologischen Durchgängigkeit an der Holtemme südlich von Klein Quenstedt (LP 1 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
SAL17OW34-00	Zillierbach - von Ablauf TS Zillierbach bis Mündung in die Holtemme	nicht gut	nicht gut	8,1	0,2	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
SAL17OW35-00	Hellbach	nicht gut	nicht gut	15,0	3,1	0,7	Studie zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit am Hellbach	Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker; Morphologische Aufwertung durch einen Rückbau von Gitterbetonplatten und Entfernung eines Absturzes im Hellbach östlich Benzingerode (LP 2-4); Rückbau Querbauwerk, Neubau Fischaufstiegsanlage, Erneuerung von 2 Durchlässen im Hellbach bei Benzingerode (LP 2-4)
SAL17OW36-00	Ströbecker Fließ	nicht gut	nicht gut	8,1	3,7	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
SAL17OW37-00	Assebach	nicht gut	nicht gut	19,2	6,0	3,8		Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
SAL17OW38-00	Limbach	nicht gut	nicht gut	9,7	4,9	2,8		
SAL18OW01-00	Großer Graben	nicht gut	nicht gut	127,1	36,4	74,6		
SAL18OW08-00	Deersheimer Aue - Oberlauf	nicht gut	nicht gut	23,4	5,6	5,9		
SAL18OW10-11	Deersheimer Aue - Unterlauf	nicht gut	nicht gut	14,5	5,5	0,9	Umgestaltung eines Absturzbauwerkes in eine Sohlgleite in der Aue (Deersheimer Aue) bei Hessen (LP 1 - 9, Bau und örtliche Bauüberwachung)	
SAL18OW11-00	Kalbkebach	nicht gut	nicht gut	14,0	5,7	1,9	Umgestaltung des Absturzbauwerkes in eine Sohlgleite in den Großen Graben Kalbke-Bach Rohrsheim (LP 1 - 9, Bau und örtliche Bauüberwachung)	
SAL18OW12-00	Marienbach	nicht gut	nicht gut	10,9	2,5	4,8	Rückbau eines Absturzbauwerkes im Marienbach bei Dedeleben (LP 3 - 9, Bau und örtliche Bauüberwachung)	
SAL18OW13-00	Schöninger Aue (Oberlauf = Wirbke) - von Quelle bis uh. Mdg. Völpker Mühlenbach	nicht gut	nicht gut	24,8	7,1	2,5	Rückbau von Betonelementen und Verrohrungen sowie Öffnung des alten Dammes der Kohlebahn Wirbke Harbke (LP 1 - 9, Bau und örtliche Bauüberwachung); Rückbau einer Stauanlage und Wiederherstellung der Grabensohle und -böschung im Linken Beiläufer bei Neuwegersleben (LP 5-9 und Bau)	
SAL18OW14-00	Schöninger Aue (Mittellauf = Kupferbach) - von uh. Mdg. Völpker Mühlenbach bis oh. Mdg. Missaue	nicht gut	nicht gut	3,2	0,6	0,2		
SAL18OW15-00	Schöninger Aue - von uh. Mdg. Missaue bis Mündung in den Großen Graben	nicht gut	nicht gut	21,2	2,8	0,0		
SAL18OW21-00	Hamersleber Mühlenbach	nicht gut	nicht gut	24,7	10,3	4,0		
SAL18OW22-00	Hohlebach	nicht gut	nicht gut	18,7	9,6	3,5		
SAL18OW23-00	Hornhäuser Goldbach	nicht gut	nicht gut	9,9	5,2	1,0		Gewässerrenaturierung im Goldbach bei Oschersleben (LP 3-4); Rückbau und Umbau Stauanlagen und Durchlässe im Goldbach im Goldbach bei Oschersleben (LP 3-8 und Bau)
SAL19OW01-00	Bode - von Wehr Staßfurt bis Mündung in die Saale	nicht gut	nicht gut	19,7	11,3	6,9	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode; Schlitzung eines Deiches an der Bode nördlich von Hohenerxleben (LP 2 - 4); Umbau Wehr Staßfurt an der Bode nördlich von Hecklingen (LP 3 - 4)	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bode durch Rückbau am Wehr Nienburg, LP 1-4
SAL19OW02-00	Bode - von uh. Mdg. Lehnertsgraben bis Wehr Staßfurt	nicht gut	nicht gut	32,6	12,3	19,2	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode; Umbau Wehr Rothenförde, westlich Rothenförde an der Bode (LP 1 - 4); Wiederanbindung der Alten Bode Egeln an die Mühlenbode nördlich von Egeln (LP 1 - 4); Umbau Wehr Egeln-Nord an der Bode nördlich von Egeln(LP 3 - 4); Wiederanbindung der Alten Bode Egeln an die Mühlenbode nördlich von Egeln (LP 5-9, Bau und öBÜ); Umbau Wehr Rothenförde westl. Rothenförde (LP 5-9, öBÜ)	Errichtung eines ökologischen Umgehungsgerinnes am Wehr EGELN-Nord; LP 1-2
SAL19OW03-00	Geesgraben	nicht gut	nicht gut	40,4	17,6	13,3	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode; Renaturierung des Geesgrabens bei Klein Wanzleben(LP 1 - 4)	Renaturierung des Geesgrabens bei Klein Wanzleben, LP 2-8, Bau
SAL19OW04-00	Mühlgraben Hadmersleben	nicht gut	nicht gut	10,8	6,3	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode	
SAL19OW05-00	Sieckgraben - von Quelle bis oh. Mdg. Haupt- u. Wiesengraben	nicht gut	nicht gut	8,0	4,5	3,2		
SAL19OW06-00	Sarre	nicht gut	nicht gut	27,5	16,8	8,4	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode; Wiederanschluss eines Altarmes der Sarre bei Bottmersdorf(LP 1 - 9 und Bau)	
SAL19OW07-00	Sülzgraben	nicht gut	nicht gut	7,1	0,1	6,2		
SAL19OW09-00	Ehle	nicht gut	nicht gut	28,4	21,9	3,4	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode; Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerlaufes der Ehle von der Quelle (km 18 + 200) bei Hadmersleben bis zur Mündung (km 0 + 000) in die Bode (LP 1-4)	
SAL19OW10-00	Neuer Goldbach	nicht gut	nicht gut	8,0	0,4	4,1	Gewässerentwicklungskonzept Untere Bode	
SAL19OW11-00	Marbe - von Quelle bis Förderstedt Bahnlinie	nicht gut	nicht gut	9,9	0,0	0,0		
SAL19OW12-00	Marbe - von Förderstedt Bahnlinie bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	8,5	0,1	0,0		
SAL19OW13-00	Goldbach / Hauptgraben Gänsefurth	nicht gut	nicht gut	12,9	6,9	0,6		
SAL19OW14-00	Mühlengraben Staßfurt	nicht gut	nicht gut	15,2	1,0	0,0		

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
SAL19OW15-00	Beek	nicht gut	nicht gut	4,7	0,2	0,0	Renaturierung und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Beek in der Ortslage Hecklingen (LP 5-8 und Bau)	
SAL19OW16-00	Liethe - von Abschlagwehr Wipper bis oh. Mdg. Kabelgraben	nicht gut	nicht gut	6,6	3,2	2,3		
SAL19OW17-00	Liethe - von oh. Mdg. Kabelgraben bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	8,1	1,4	0,0		
SAL20OW01-00	Selke - von uh. Mdg. Drei-Mühlengraben Ermsleben bis Mündung in die Bode	nicht gut	nicht gut	29,8	6,5	2,4	Rückbau Wehr Bergmühle zwischen Hedersleben und Hausneindorf (LP3-4); Neubau Rauhgerinne, Reinstedt (LP 3-4)	Gewässerentwicklungskonzept Selke; Umbau einer festen Wehranlage in der Selke in Reinstedt; LP 5-8, Bau und Grunderwerb, Ersatz- und Ausgleichspflanzung
SAL20OW02-00	Selke - von Selkemühle bis uh. Mdg. Drei-Mühlengraben Ermsleben	nicht gut	nicht gut	28,2	3,7	1,1		Gewässerentwicklungskonzept Selke
SAL20OW03-00	Selke - einschl. Mühlenstau Güntersberge bis Selkemühle	nicht gut	nicht gut	47,9	3,8	0,4		Gewässerentwicklungskonzept Selke
SAL20OW05-00	Selke - von Quelle bis TS Mühlenteich	nicht gut	nicht gut	13,2	0,4	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Selke
SAL20OW06-00	Getel	nicht gut	nicht gut	14,6	1,0	0,6		Gewässerentwicklungskonzept Selke
SAL20OW07-00	Hauptseegraben - von Quelle bis Mündung in den Königsauer See	nicht gut	nicht gut	16,7	3,3	6,1		Gewässerentwicklungskonzept Selke
SAL20OW10-00	Hauptseegraben - von Ablauppumpwerk Königsaue bis Mündung in die Selke	nicht gut	nicht gut	12,6	1,4	3,4		Gewässerentwicklungskonzept Selke
SE04OW01-00	Schwarze Elster - von Scheidelache bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	64,5	27,5	31,5	Planung zum Umbau bzw. Rückbau zweier Stauanlagen (S1 und S2) im Rehainer Graben bei Rehain 3. BA (LP 1-2); Rückbau von Verrohrungen im Rehainer Graben bei Rehain - Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung (1. BA) (LP 1 - 4); Rückbau von Verrohrungen im Rehainer Graben bei Rehain - Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung (1. BA); Beseitigung der Verrohrung im Kreuzstückengraben (LP 1 - 4); Beseitigung der Verrohrung im Lachengraben Mönchenhöfe (LP 1 - 4)	
SE04OW03-00	Landlache mit Plossiger Graben	nicht gut	nicht gut	39,1	7,4	29,9	Wiederherstellung natürlicher Uferrandstreifen, Teilabschnitt Rade, nördlich von Rade (Bau); Beseitigung der Verrohrung im Kreuzstückengraben (LP 5 - 9 und Bau)	
SE04OW04-00	Neugraben (einschl. Zuflüsse) - von uh. Mdg. Mollgraben bis Mündung in die Schwarze Elster	nicht gut	nicht gut	57,5	6,4	37,3	Rückbau von Verrohrungen im Jessen-Graboer-Grenzgraben bei Grabo (LP 1 - 4); Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerlaufes durch Beseitigung von Betonelementen in U-Format im Mauergraben über eine Länge von ca. 235 m in Annaburg (LP 5-8 und Bau); Beseitigung der Verrohrung im Kreuzstückengraben (LP 1 - 4); Beseitigung der Verrohrung im Lachengraben Mönchenhöfe (LP 1 - 4); Beseitigung der offenen Wasserführung in Betonelementen in U-Format im Mauergraben Annaburg (LP 1 - 4)	
SE04OW05-11	Schweinitzer Fließ - von uh. Mdg. Werftgraben bis Mündung in die Schwarze Elster	nicht gut	nicht gut	14,3	8,2	5,8	Planung Umbau einer Stauanlage Schweinitz - Bad zur Sohlgleite(Planung bis LP 4)	
SE04OW05-12	Lindaer Graben	nicht gut	nicht gut	7,1	4,9	1,2		
SE04OW05-13	Morgengraben	nicht gut	nicht gut	7,4	5,5	1,9		
SE04OW05-14	Siebgraben	nicht gut	nicht gut	8,5	3,4	4,4	Rückbau von Verrohrungen im Siebgraben - Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung (1. BA)(LP 1 - 4); Rückbau von Verrohrungen im Siebgraben bei Mügeln (1. und 2. BA) und Wiederherstellung einer naturnahen Gewässerbettführung (LP 5-8 und Bau); Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit und der morphologischen Bedingungen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes im Siebgraben von Anfang 1. BA bis zur Mündung (3. BA, LP 1-4)	
VM01OW04-00	Hammerbach	nicht gut	nicht gut	6,6	0,0	0,2		Gewässerentwicklungskonzept Mulde
VM02OW01-00	Mulde - von Muldestausee bis Mündung in die Elbe	nicht gut	nicht gut	54,8	2,7	3,1		Gewässerentwicklungskonzept Mulde
VM02OW03-00	Kapengraben einschließlich Schrothemühlenbach und Krägengraben	nicht gut	nicht gut	67,8	19,1	17,5		Gewässerentwicklungskonzept Mulde
VM02OW04-00	Neuer Schleesener Mühlgraben - von Beginn bis uh. Mdg. Mühlgraben Schleesen	nicht gut	nicht gut	9,2	3,8	2,4		Gewässerentwicklungskonzept Mulde

OWK_CODE	OWK_NAME (Hauptgewässer)	ökol. Zustand/ Potenzial	Morhologie/ Gewässerstruktur	Gewässerlänge OWK (gesamt) in km	Gewässerstruktur "stark geschädigt" in km	Gewässerstruktur "übermäßig geschädigt" in km	Umgesetzte Maßnahmen	Maßnahmen in Umsetzung
VM02OW05-00	Gräfenhainicher Mühlbach - von Beginn bis oh. Mdg. Schrothemühlenbach	nicht gut	nicht gut	27,2	14,4	7,2		Gewässerentwicklungskonzept Mulde
VM02OW08-00	Sollnitzbach einschließlich Lieschengraben, Schmerzbach, Lausebach	nicht gut	nicht gut	33,8	13,9	10,6	Herstellung des Gewässerprofils/Rückbau von Verrohrungen im Lausebach bei Plodda (LP 1-4); Rückbau von drei Stauanlagen im Sollnitzbach (LP 1 - 4, Vermessung und Baugrundgutachten); Rückbau von drei Stauanlagen im Sollnitzbach (LP 5-9 und Bau, öBÜ)	Gewässerentwicklungskonzept Mulde; Rückbau von Verrohrungen im Lausebach bei Plodda (LP 4)
VM02OW09-11	Spittelwasser	nicht gut	nicht gut	15,9	7,1	3,6		Gewässerentwicklungskonzept Mulde
VM02OW09-12	Östliche Fuhne	nicht gut	nicht gut	19,2	6,5	8,7		Gewässerentwicklungskonzept Mulde
VM02OW10-00	Leine (im OL: Strengbach) - von Beginn OL Roitzsch bis Mündung in die Mulde	nicht gut	nicht gut	14,0	9,9	3,7	Renaturierung Strengbach OL Roitzsch Rückbau Verrohrung (LP 1 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
WESOW02-00	Aller - von uh. Mdg. Bruchgraben bis oh. Mdg. Schölecke	nicht gut	nicht gut	20,5	4,0	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller; Studie zur Revitalisierung und Anbindung des Landgraben an die Aller; Umbau Stauanlage östlich von Morsleben an der Aller (LP 1 - 4); Wiederherstellen einer naturnahen Gewässerführung der Aller im Bereich Groß Bartensleben (LP 1 - 4); Rückbau der Verrohrung Johannesteichgraben Morsleben (LP 1 - 9 und Bau)	Herstellung der ökologische Durchgängigkeit an der Stauanlage Morsleben, LP 5-8; Verbesserung des ökologischen Gesamtzustandes im Johannesteichgraben bei Morsleben, LP 2-8 und Bau
WESOW03-00	Aller - von Quelle bis oh. Mdg. Bruchgraben	nicht gut	nicht gut	20,8	4,1	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller; Rückbau der Stauanlage Ummendorf (ehem. Belsdorf) (LP 1 - 9 und Bau); Rückbau der Stauanlage Wefensleben (LP 1 - 9 und Bau)	
WESOW04-00	Bruchgraben	nicht gut	nicht gut	22,2	11,5	0,1	Gewässerentwicklungskonzept Aller; Rückbau der Stauanlage Erxleben (LP 1 - 9 und Bau)	Renaturierung Bruchgraben, LP 2-4
WESOW05-00	Bach aus Bartensleben	nicht gut	nicht gut	6,5	1,6	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller	
WESOW07-00	Schölecke - von Quelle bis oberhalb Hörsingen	nicht gut	nicht gut	4,2	1,9	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller	Renaturierung Hauptgraben Bischofswald, LP 2-4
WESOW08-00	Schölecke - von oberhalb Hörsingen bis Mündung in die Aller	nicht gut	nicht gut	8,7	1,2	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller	Umverlegung der Schölecke/Teufelsgrundgraben am Schäferteich Hörsingen (LP 2-8, Bau)
WESOW11-00	Spetze - einschließlich Schlossteich Flechtingen bis Mündung in die Aller	nicht gut	nicht gut	16,9	11,7	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller; Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebung im Zusammenhang mit Vorhaben an der Spetze	
WESOW12-00	Streenriethe	nicht gut	nicht gut	8,4	5,5	0,0		
WESOW13-00	Krummbek	nicht gut	nicht gut	8,2	3,5	0,0	Gewässerentwicklungskonzept Aller	
WESOW21-00	Ilse - von Absturz in Ilsenburg bis Mündung in die Oker	nicht gut	nicht gut	50,0	7,9	2,7	Bepflanzung rechtes Ufer der Oker südlich von Wülperode (LP 7 - 9 und Bau); Umbau Wehr am Blochauer südlich von Ilsenburg (LP 6 - 9, örtliche Bauüberwachung und Bau); Umgehungsgerinne in der Ilse nörlich von Ilsenburg (LP 1 - 4)	Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
WESOW22-00	Rammelsbach - von Quelle bis Darlingerode	nicht gut	nicht gut	5,5	0,4	0,1		Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
WESOW23-00	Rammelsbach - von Darlingerode bis Mündung in die Ilse	nicht gut	nicht gut	7,7	0,4	0,0		Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker
WESOW24-00	Stimmecke	nicht gut	nicht gut	13,9	3,3	0,3	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in der Stimmecke am Abschlag von der Ecker, durch Rückbau eines verrohrten Gewässerabschnittes und Umbau eines Schützentafelwehres in der Stimmecke bei Stapelburg (LP 1 - 9 und Bau)	Gewässerentwicklungskonzept Holtemme Ilse Ecker; Erneuerung von 2 Durchlaßbauwerken Stimmecke (LP 5-8); Studie Stimmecke